



成组技术与相似性系数¹⁾

裘聿皇

(中国科学院自动化研究所 北京 100080)

关键词 成组技术, 相似性系数, 聚类分析.

GROUP TECHNOLOGY AND THE SIMILARITY COEFFICIENT

QIU Yuhuang

(Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080)

Key words Group technology, similarity coefficient, cluster analysis.

1 引言

把聚类分析用于成组技术, 把机床划分成机床单元, 分类以后, 可以得到机床的合理的物理布局和逻辑布局.

成组技术的建模方法之一是所谓矩阵表示方法, 建立机床-零件的关联矩阵 $A = [a_{ij}]$. 矩阵的行号代表机床号, 列号表示零件号. 矩阵的元素只取0或1. $a_{ij} = 1$, 表示机床 i , 加工零件 j . 否则 $a_{ij} = 0$.

作者在六五攻关项目: 京津地区生态-经济区划, 也曾用(0,1)矩阵建模, 提出新的聚类分析方法, 进行计算机辅助区划^[2]. 并用这种聚类分析方法, 对我国草免进行了聚类研究^[3]. 现在作出补充修改并应用于成组技术研究.

2 数学描述

2.1 相似性系数的定义

设 A 是如前已建立的 $m \times n$ 关联矩阵. A 的转置矩阵记为 A^T . 令

$$B^{(1)} = AA^T. \quad (1)$$

以 x_i 记矩阵 A 的第 i 行行向量 ($i=1, 2, \dots, m$), 则 $B^{(1)}$ 的元素 $b_{ij}^{(1)}$ ($i, j=1, 2, \dots, m, i \neq j$), 表明了 $x_i \cap x_j$ 含“1”的元素的个数. 令

$$B^{(0)} = \bar{A}\bar{A}^T, \quad (2)$$

其中 \bar{A} 的每一个元素是 A 的元素求反, 则 $B^{(0)}$ 的元素 $b_{ij}^{(0)}$ ($i, j=1, 2, \dots, m, i \neq j$), 表明了 $x_i \cap x_j$ 含“0”的元素的个数. 令

1) 国家自然科学基金资助项目(编号 69681002, 69635030), 本文初稿曾在1998年中国控制会议上宣读.

收稿日期 1997-06-03 收修改稿日期 1998-04-20

$$D = B^{(1)} + B^{(0)}, \quad (3)$$

则 D 的元素 d_{ij} ($i, j=1, 2, \dots, m, i \neq j$), 表明了 $x_i \cap x_j$ 共同“0”与共同“1”的个数之和. 显然 $d_{ii} = n$, ($i=1, 2, \dots, m$).

我们定义相似性系数为

$$S_{ij} = d_{ij}/n, \quad (4)$$

它刻画了机床 i 与机床 j 加工零件工况的相似性. 计算式(4)时, 由于矩阵的对称性, 只要计算 $B^{(1)}, B^{(0)}, D$ 的主对角线右边的元素, 即可得到 S_{ij} .

2.2 半格 $\epsilon = \langle E, \oplus \rangle$ 及 T_1, T_2 映射

令三元素集合 $E = \{0, 1, \delta\}$ (δ 在计算机中用0, 1以外的数表示), “ \oplus ”为“加法”运算, 规则如下:

$$a \oplus a = a, \quad a \in E, \quad (5)$$

$$a \oplus b = \delta, \quad a, b \in E, \quad a \neq b. \quad (6)$$

显然 E 上的 \oplus 运算满足结合律及交换律, $\epsilon = \langle E, \oplus \rangle$ 是一个半格 (Semilattice)^[4], 可以用来模拟三值逻辑. 这里1代表“是”, 0代表“否”, δ 代表“不知道”, “不确定”等. δ 在不同的场合起着不同的作用.

对于其元素属于 E 的向量 x_i, x_j (文中的向量都用行向量表示), \oplus 定义如下:

$$x_i \oplus x_j = (x_{i1} \oplus x_{j1}, x_{i2} \oplus x_{j2}, \dots, x_{in} \oplus x_{jn}), \quad (7)$$

其中 x_{ik}, x_{jk} ($k=1, 2, \dots, n$) 为 x_i, x_j 的第 k 个分量.

若只进行一次聚类, 以上准备就够了. 若是系统聚类从而形成聚类体系, 则需要二元集合 $H = \{0, 1\} \subset E$ 和两种不同的映射.

设 T_1, T_2 是 E 到 H 上的两个映射. 其规则如下:

$$T_1 0 = 0, \quad T_1 1 = 1, \quad T_1 \delta = 0; \quad (8)$$

$$T_2 0 = 1, \quad T_2 1 = 0, \quad T_2 \delta = 0. \quad (9)$$

对于其元素 a_{ij} 属于 E 的矩阵 A , 则 $T_k A$ 的每个元为

$$T_k a_{ij}, \quad (10)$$

其中 $i=1, \dots, m, j=1, \dots, n, k=1, 2$.

2.3 聚类

本文的(4)式给出了相似性系数, 由于分母是固定的 n , 故实际聚类只要考虑 d_{ij} 就行了. 本文的系统聚类分两部分.

第一部分是在 D 阵上进行. 设立阈值 θ , 一般可取 $\theta = [n/2]$ 作为初值.

1) 令 $\eta = n$.

2) 在 D 阵的主对角线右边寻找 $d_{ij} = \eta$. 若找不到, 则转入5); 若找到这样的 d_{ij} , 则进入下一步.

3) 机床 i 与机床 j 形成机床单元, x_i 与 x_j 合成一类 H_i . 若同一行有 $d_{ij} = d_{ik} = \eta$, 则 x_i, x_j, x_k 合成类 H_i , 其余类推. 以下都以两个集合合成一类为例.

4) D 的 i 行, i 列, j 行, j 列全置零. (若手工进行, 即把它们划去).

5) $\eta \leftarrow \eta - 1$.

6) 若 $\eta = \theta$, 则进入7), 否则转2).

7) 若 D 还有非全零行 i , 机床 i 不与别的机床形成机床单元.

第二部分是把属于同一类的集合加以合并(或类与类合并),产生类的代表: $x_i \oplus x_j$ 代替 A 阵中的第 i 行,第 j 行.若 x_i 自成一类,则不进行 \oplus 运算.

若类 H_p 与类 H_q 对应列(同一列)都是 δ ,且合并成类 H_p 与类 H_q 以前该列各自为1的元素个数相同,则将式(9)中的 $T_2\delta=0$ 修改为 $T_2\delta=1$.

随后,用 T_1A 代替 A ,用 T_2A 代替 \bar{A} .利用式(1),(2),(3)再次形成新一轮 $B^{(1)}$, $B^{(0)}$, D .若 x_i,x_j 应归为一类,且 $j>i$,则把 D 的 j 行, j 列置零,再在 D 中进行新一轮聚类,且 $\theta \leftarrow \theta - 1$ (把阈值减小,以便把更多类聚在一起),进行第一部分工作.

把上述过程反复进行,直到 $\theta=1$,把所有机床聚为一类.

2.4 单元间的调动总数

当零件既要在机床单元 $MC-p$ 中加工,又要在 $MC-q$ 中加工,这时该零件便是瓶颈零件.

两个机床单元 $MC-p, MC-q$ 的单元间调动总数(ICM)可用下列方法求得.

设聚类结果 $MC-p$ 的类代表为 H_p , $MC-q$ 的类代表为 H_q .

a. 令 $\delta=1$,得 H'_p, H'_q ;

b. 令 $\rho=(\rho_1^{pq}, \dots, \rho_n^{pq})=H'_p \oplus H'_q |_{\delta=0}$;

c. 单元间的调动数为 $ICM_{p,q}=\sum_{k=1}^n \rho_k^{pq}$. (11)

3 例子分析

例^[1].

零件号					
1	2	3	4	5	
1	1	0	0	1	1
1	1	0	0	0	2
0	0	1	1	1	3
0	0	1	1	0	4

机床号 . (12)

本文用这个例子来比较(4)式与文献[1]相似性系数,知两种相似性系数都有 $s_{14}=s_{23}=0/5=0$.

根据定义,由(4)式得 $s_{12}=s_{34}=4/5=0.8$.在文献[1]中 $s_{12}=s_{34}=2/3=0.75$ (译者已指出应为0.67). A 中的行向量 X_1, X_2 前4个元素相同,都为1,1,0,0.在5个元素中有4个相同,本文取0.8更合理.

由(4)式得 $s_{13}=s_{24}=1/5=0.2$.在文献[1]中 $s_{13}=1/4=0.25, s_{24}=0/5=0$.实际上, X_1, X_3 第5个元素都是1,有1/5元素相同. X_2, X_4 第5个元素都是0,也有1/5元素相同.由聚类知机床1与机床2为一个机床单元,机床3与机床4为另一个机床单元.在文献[1]中 $s_{13}=0.25, s_{24}=0$,两数相差太大,在逻辑上难于接受,这正是 McAuley 在文献[5]中所承认的缺点.而本文是 $s_{13}=s_{24}=0.2$,正好相等,合理性很明显.

造成不同的计算结果的原因之一是:我们让两台机床都不加工某一零件,也作为一种相同的工况.因此本文的相似性系数定义考虑得更全面、直观而合理.

文献[1]中的相似性系数另一个不合理的情况是:若两台机器都加工所有零件,则使

相似性系数的分母为0. 文献[1]的表达方式与文献[5]不同, 根据 McAuley 的思想^[5], 可得 $s_{13}=1/5=0.2$, 其余相似性系数同文献[1], [5]求得的结果相同.

D 的主对角线右边最大元为 $d_{12}=d_{34}=4$, 故机床1与机床2聚为一类成 MC-1, 机床3与机床4聚为一类成 MC-2.

然后再对 MC-1 与 MC-2 聚类, 由新一轮 D 中的 $d_{13}=1$, 得集合 MC-1 类和 MC-2 类的相似性系数为 $1/5=0.2$. 而在文献[1]中为 0.25. 这是由于把机床1与机床3之间工况的相似性系数替代了机床单元类之间的工况的相似性系数. 显然是不太合理的. 集合 MC-1, MC-2 第五个元素都是 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 因此本文的相似性系数较合理.

在聚类体系的基础上根据准则值(the value of the criteria)^[5], 挑选最好的机床聚类(分组), 使机器得到合理安排, 具体情况可见文献[5]或其他文献.

下面求单元间调动总数, 由聚类可得机床单元 $MC-1=\{1, 2\}$, $MC-2=\{3, 4\}$, 及两个零件族 $PF-1=\{1, 2\}$, $PF-2=\{3, 4\}$ ¹⁾. 形成局部可分解, 而零件5便成为“瓶颈”零件.

我们可得 MC-1, MC-2 的代表为 $H_1=(1, 1, 0, 0, \delta)$, $H_2=(0, 0, 1, 1, \delta)$.

a) 令 $\delta=1$ 得 $H'_1=(1, 1, 0, 0, 1)$, $H'_2=(0, 0, 1, 1, 1)$.

b) $\rho^{1,2}=H'_1 \oplus H'_2|_{\delta=0}=(0, 0, 0, 0, 1)$.

c) 得单元间调动数为 $ICM=0+0+0+0+1=1$.

与 Seifoddini, Wolfe 方法所得结果相同.

4 结论

本文提出了新的相似性系数及利用矩阵计算所有相似性系数的方法. 例子说明本文的相似性系数更合理. 新的聚类方法比 McAuley 所运用的单交连聚类分析方法也更合理更方便, McAuley 是用单交连准则逐个聚类, 而本文可以几个同时聚类在一起(参见文献[3]的例子), 更符合机床安排的实际需要.

参考文献

- 1 Andrew Kusiak. Intelligent Manufacturing Systems. Prentice Hall, Inc. 1990(杨静宇, 陆际联译, 1993, 清华大学出版社)
- 2 裴聿皇. 计算机辅助区划——一种新的聚类方法. 计算技术与自动化, 1990, 9(1): 1—6
- 3 裴聿皇. 我国草兔的聚类研究. 兽类学报, 1989, 9(3): 168—172
- 4 Garrett Birkhoff. Lattice Theory. New York: 1948
- 5 John McAuley. Machine grouping for efficient production. The production Engineer, 1972, 51(1): 53—57

裴聿皇 1942年生, 1966年毕业于华东师范大学数学系. 现为中国科学院自动化研究所研究员、博士生导师. 感兴趣的领域有: 系统理论与应用、 H^∞ 控制理论、遗传算法等各种算法及计算机软件等.

1) 按文献[1]的(8.3)式, 零件号排列为(1, 3, 2, 4, 5), 因此对文献[1]来说, 应是 $PF-1=\{1, 3\}$, $PF-2=\{2, 4\}$ 才对. 故文献[1]有误. 本文零件号排列同列号.