

# 袜机群控实时监控系统\*

唐正中

(湖南省计算技术研究所)

## 摘要

本文叙述了用于袜机群控的实时监控系统的实现方法。文中对织袜过程的数学模型、袜机的控制方法、监督程序、操作命令及其执行进行了讨论。

织袜行业是重要的轻纺部门。为了革新其生产技术,近两年多来,我们开展了用计算机控制织袜的生产过程的研究,试验效果良好,织出了各种花色美观、新颖的合格产品。下面对控制袜机自动生产的应用软件加以介绍。

## 一、系统的概述

该系统是在小型计算机上运行的,用于过程控制的实时操作系统。

此系统从1977年底开始研制,于1979年初基本完成,经过半年多的实际试验,证明其方案合理,程序正确,现正在工厂中使用。

本系统提供了命令解释程序,允许操作员使用键盘命令对整个生产过程进行实时控制。此外,还统计和记录了各种生产数据,并以报表形式输出,为企业管理提供依据。

该程序系统设计时,本着从实用观点出发,着重考虑了使用方便,适应性和可靠性。整个袜机群控制系统由三部分组成,如图1所示,现分别说明如下。




图1 袜机群控系统结构框图

\* 本文曾于1979年10月全国电子计算机应用学术交流会上交流,修改稿于6月2日收到。

1. 计算机——小型计算机 XK-1，字长 16 位，定点，速度约 20 万次/秒，内存 16 K，*I/O* 寄存器与内存单元统一编址，占用最高 4K 单元。该机有完整的中断系统，便于实时控制。

2. 接口——计算机与袜机之间增设了一个专用接口设备，进行分组控制，每组 16 台，每台袜机安排了出错、提花和过程控制三种中断信号，处于不同的优先级。每组对每种中断设立一个中断源，并设置出错、提花、过程控制和联/脱机寄存器，均为 16 位，分别对应 16 台。此外还为每台袜机设立了提花信息、执行信息、圈数显示、产量显示等寄存器。袜机控制箱上设有置数开关，并可用来与计算机进行简单的通讯，通知袜机的启、停等。

3. 袜机——控制的袜机可以是不同的型号，现为 Z511 型和 503 型。Z511 型袜机的针数为 160 针/圈，转速为 120 转/分，60 转/分和 42 转/分三种；503 型袜机的针数为 176 针/圈，转速为 136 转/分和 68 转/分两种。

为了提高系统的可靠性，根据具体情况，系统设计采用动态备用的双机控制方式。另外，计算机与接口设备放在一个机房中，与袜机分开，并加以屏蔽，同时将袜机等接地。采取了这些措施，外来的和袜机之间的干扰信号基本消除。此外，在软件中也给予了注意，输入信号均先进行识别，只有证明是合法时才予以处理，并且还采取了一些局部化的措施，防止错误信号影响的漫延。各台袜机完全独立，一旦发生故障立即退出系统，不影响其它袜机工作。该系统还保留了原有人工方式，万一系统失灵，可恢复人工操作。

## 二、织袜过程的数学描述

### 1. 袜子的结构

袜子的结构如图 2 所示，由 11 部分组成。袜子的规格是由袜型设计所决定。袜统与袜面均需提花，后跟与袜底一般还需加厚。

### 2. 织袜过程的数学描述

从图 2 中看到袜子是一个非规则的图形，但它是纬编系统，可以把织袜过程看成一个沿着圆柱体的螺旋运动。现沿着袜面的中线剖开，并投影到平面上，则得到图 3。

根据剖面图可以建立一个直角坐标系，*X*




图 2 袜子结构图




图 3 袜子剖面图

轴表示圈数，Y 轴表示针数，故每一针的位置由坐标  $(x, y)$  表示。

对于袜子有了上述说明之后，就能较为清楚地建立袜机动作与圈数的关系。袜子顺序地按圈数往下织，不同的圈上的动作可能不同，但在同一圈上的动作是相同的，因此，袜机动作依赖于圈数，即  $x$  值。

现设袜机由计算机控制的动作有  $n$  个，取名为  $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ ，构成了一个袜机动作的集合  $A = \{a_0, a_1, \dots, a_{n-1}\}$ 。

如果圈数的编号为  $0, 1, \dots, L$ 。则某第  $i$  圈上发生的所有动作可以表示为：

$$A_i = \{a_{i0}, a_{i1}, \dots, a_{ik} \mid a_{ij} \in A, i = 0, 1, \dots, k < n\}$$

一般地， $A_i$  是  $A$  的真正子集， $A_i \subset A$ 。

我们用布尔字来表示  $A_i^{[1]}$ 。设机器字长为  $n$  位（本系统  $n = 16$ ），整字表示全集，字中的每一位表示一个特定的元素（动作），第  $l$  位是 1，表示  $a_l \in A_i$ ，第  $l$  位为 0，表示  $a_l \notin A_i$ ，因而，每一个  $A_i$  对应一个机器字  $W_i$ 。如

15	14		4	3	2	1	0
1	0	...	0	1	1	0	1

表示执行  $a_0, a_2, a_3, a_{15}$  四个动作（第 5—13 位为 0）。这就意味着袜机动作在机内的表示，也是袜机过程控制信息，称之为“执行信息”。

同样，提花信息也可以精确地加以形式的描述。

如果给定了某一花形，每一针的三色提花信息值可写成下列公式：

$$\left. \begin{array}{l} f_0 = g_0(x, y) \\ f_1 = g_1(x, y) \\ f_2 = g_2(x, y) \end{array} \right\} \quad (1)$$

这里  $x$  是圈数， $y$  是针数， $x \in I = \{0, 1, \dots, L\}$ ， $y \in J = \{0, 1, \dots, M\}$  ( $L$  是提花区的圈数， $M$  是一圈的针数减 1)， $f_k \in B = \{0, 1\}$  (0 表示提花，1 表示不提花)。从(1)式看出，对于每一点  $(i, j)$  有对应的提花信息  $f_{i,j}^k$  ( $k = 0, 1, 2$  表示颜色)，故整个花形信息可以表示为三个布尔矩阵，每色一个，即：

$$\left( f_{i,j}^k \right)_{i=0,1,\dots,L; j=0,1,\dots,M}^{k=0,1,2}$$

更加一般的表示为：

$$\langle i, j \rangle \xrightarrow{t} \langle f_0, f_1, f_2 \rangle \quad (2)$$

其中  $\langle i, j \rangle \in I \otimes J = \{\langle x, y \rangle \mid x \in I \text{ 且 } y \in J\}$   $\langle f_0, f_1, f_2 \rangle \in F = B \otimes B \otimes B = \{\langle x, y, z \rangle \mid (x, y, z) \text{ 均属于 } B\}^{[1,2]}$

上述函数  $t$  是由花形图案所确定。

因为对应任何一点  $\langle x, y \rangle$  的提花信息  $\langle f_0, f_1, f_2 \rangle$  实际上只有四种取值情况，如表 1。可以看出， $\langle f_0, f_1, f_2 \rangle$  与  $s$  一一对应，即定义了一个函数  $t$ ，而且是可逆的：

$$s \xrightarrow{t} \langle f_0, f_1, f_2 \rangle \quad (3)$$

这里  $s \in S = \{0, 1, 2, 3\}$ 。

表 1. 花形信息取值表

序号	分色表示			综合表示 $s$	说明
	$f_2$	$f_1$	$f_0$		
0	1	1	0	0	0 色提花
1	1	0	1	1	1 色提花
2	0	1	1	2	2 色提花
3	0	0	0	3	三色均提 (抽条)

为了节约贮存量和方便花形信息准备, 实际上是分两步进行.

第一步: 建立初始花形信息  $s$ , 对应的函数命名为  $r$ , 即:

$$\langle i, j \rangle \xrightarrow{r} s \quad (4)$$

因此, 得到一个初始花形信息矩阵

$$\begin{pmatrix} s_{ij} \\ \end{pmatrix} \begin{array}{l} i = 0, 1, \dots, L \\ j = 0, 1, \dots, M \end{array}$$

由  $s$  代替  $\langle f_0, f_1, f_2 \rangle$  可节约  $1/3$  贮存量, 因为每一个  $s$  只需 2 位二进制.

第二步: 在实际控制提花时, 用函数  $t$  将  $s$  转换为  $\langle f_0, f_1, f_2 \rangle$ , 称为最后花形信息. 显然, 函数  $t$  是  $r$  与  $s$  的合成, 即  $t = r \circ s$ .

### 三、监督程序

#### 1. 目的与作用

监督程序是一个总调度程序, 它按先来先处理的原则将处理机分配给等待处理的任务.

过程控制系统的一个重要问题是实时性. 我们在软件采取的措施是减少中断处理时间, 将处理工作分为两部分, 实时的和次实时的, 如出错处理中, 刹车和保护现场是实时的, 而输出错误信息是次实时的. 实时性的工作直接由中断处理程序完成, 次实时性的工




图 4 监控系统的组成及其关系

作是建立任务转交给监督程序安排处理。


整个实时监控系统的组成及其相互关系见图 4。

## 2. 任务的调度<sup>[3,4]</sup>

在系统中建立了优先权不同的两个排队区(*A* 区与 *B* 区)，均按循环方式存放任务加工单，监督程序每次总是先处理 *A* 区，若 *A* 区没有加工单，然后处理 *B* 区，对于每个区均按先后次序分配处理机，每一任务获得处理机后一直做完。

### 1) 任务加工单

任务加工单是填写任务的类型及有关参数，其形式如下：



*N*: 任务类型

*L*: 加工信息长度

*M*: 调用命令的编号

*D*: 信息的起始地址

*E*: 设备的编号

### 2) 系统控制表

系统控制表记录了监督程序调度任务和与整个系统有关的数据，见表 2。每个排队区最多可同时存放 8 个任务单。

在我们的系统中，*I/O* 设备统一管理，由独立操作系统 SOS 完成。需要输入/输出时，要建立任务或直接写出调用命令。

表 2. 系统控制表

序号	符号	说明
0	SQAS	排队区 <i>A</i> 的大小
1	SQAF	排队区 <i>A</i> 的始址
2	SQAL	排队区 <i>A</i> 的终址
3	SQAIP	排队区 <i>A</i> 的输入地址
4	SQAOP	排队区 <i>A</i> 的输出地址
5	SQACN	排队区 <i>A</i> 的实存数
6	SQBS	排队区 <i>B</i> 的大小
7	SQBF	排队区 <i>B</i> 的始址
8	SQBL	排队区 <i>B</i> 的终址
9	SQBIP	排队区 <i>B</i> 的输入地址
10	SQBOP	排队区 <i>B</i> 的输出地址
11	SQBCN	排队区 <i>B</i> 的实存数
12	SER	系统出错总数
13	SPR	系统的总产量
14	SDA1	年、月
15	SDA2	日、班
:	:	:

## 四、袜机的控制

### 1. 袜机控制表

袜机看作整个运行过程中的活动实体, 它在不同时刻处于不同的状态, 总共为四种状态: 停止、暂停、就绪和运行。

为了袜机的控制, 设立一个控制表, 记录有关信息, 包括袜机的状态, 控制数据, 有关信息区和寄存器地址, 统计数据等。见表 3。

表 3. 袜机控制表 (SCT)

序号	符号	说明
0	SCTN	特性字(花形号、袜型、机型)
1	SCTFR	提花寄存器的地址
2	SCTEX	执行信息寄存器地址
3	SCTCY	袜机圈数寄存器地址
4	SCTPR	产量显示寄存器地址
5	SCTST	袜机状态
6	SCTOP	操作员号
7	SCTFN	袜机故障数
8	SCTCN	现行圈数
9	SCTPN	袜机控制步数
10	SCTFP	下一控制步圈数
11	SCTLTD	提花信息圈首址计数
12	SCTPT	产量计数器
13	SCTAF	保留执行信息
14	SCTFD	取花形信息地址
15	SCTTF	袜机工艺过程控制表首址
16	SCTFM	提花标志
:	:	:

### 2. 袜机过程控制

袜机过程控制就是根据各种型号袜子的工艺设计方案, 形成控制信息, 并根据圈数控制整个织袜过程, 可同时编织多种袜型。

袜机过程控制的动作从广义角度讲可归为两类。一类是直接控制袜机执行机构的动作, 称之为“袜机动作”; 另一类是为了实现自动地织袜和提花等而加入的“动作”, 称之为“辅助动作”。这两类“动作”在作用上是不同的, 但是都依赖于圈数, 且相互结合在一起, 因此统一处理。这样使程序较为清晰而具有灵活性。下面对它们稍加叙述。

#### 1) 袜机动作

该系统有 16 种袜机动作, 形成一个集合  $A = \{a_0, a_1, \dots, a_{15}\}$ , 这些动作是:

- |               |               |              |
|---------------|---------------|--------------|
| $a_0$ —— 马达启动 | $a_1$ —— 袜机运行 | $a_2$ —— 开风机 |
| $a_3$ —— 慢速   | $a_4$ —— 吸撑   | $a_5$ —— 电热丝 |
| $a_6$ —— 刹车   | $a_7$ —— 光射   | $a_8$ —— 开油泵 |

$a_9$ ——(暂缺)	$a_{10}$ ——正转	$a_{11}$ ——袜头显示
$a_{12}$ ——袜底显示	$a_{13}$ ——袜跟显示	$a_{14}$ ——袜统显示
$a_{15}$ ——罗口显示		

每个动作有两个值,动作发生为 1, 不发生为 0.

在袜机接口中,每台袜机设有一个执行寄存器,保存执行信息:



此寄存器各位分别控制对应的动作. 在实际的控制中,并不是每圈都有变化,即袜机连续若干圈的动作相同,这时只需开始一次送执行信息至执行寄存器,这样的位置称之为一个“控制步”,所在的圈称之为“控制圈”. 例如

$$A_{m-1} \neq A_m = A_{m+1} = \cdots = A_{m+l} \neq A_{m+l+1}$$

则  $m$  和  $m + l + 1$  圈是控制圈. 控制圈约占总圈数的  $1/10$ , 这样就节约了大量的机器时间和存贮量.

## 2) 辅助动作


辅助动作是完成一个独立的功能,共 16 种,用  $b_0, b_1, \dots, b_{15}$  表示,同样形成一个集合:

$$B = \{b_0, b_1, \dots, b_{15}\}$$

第  $i$  圈上的辅助动作是  $B$  的一个子集,即

$$B_i = \{b_{ij} \mid b_{ij} \in B, j = 0, 1, \dots, k \leq 15\}$$


当  $B_i = \phi$  时(空集), 即没有辅助动作. 根据实际情况规定任何圈上的辅助动作不超过四个. 这样,可以用一个机器字来表示,称为辅助控制字



其中  $b_{mj} \in B, j = 0, 1, 2, 3$ . 实际上用到的辅助控制字少于 16 种, 即  $m = 0, 1, \dots, 15$ . 所有这些控制字集合起来形成了一个向量  $(W_0, W_1, \dots, W_{15})$ , 每一下标称为控制字号,作为索引,并用四位二进位表示.

现在的辅助动作有: 提花开始, 提花结束, 花形信息准备开始, 花形信息准备结束, 产量统计, 显示, 织袜开始与重复等.

因为“袜机动作”与“辅助动作”均是依据于圈数的, 故统一形成对袜机的控制信息, 当任何一圈需要改变袜机动作或执行辅助动作时均建立一个控制步, 形成如下的控制信息:



所有的控制信息按圈号顺序排列组成了袜机工艺过程控制表，每种袜型对每一型号袜机都有这样一个表，袜型变化时，只需改变该表内容，而不影响控制程序。

### 3) 过程控制算法

下面扼要地说明一下袜机过程控制程序的实现。袜机每圈发出一次中断信号，计算机响应并计数，再根据袜机控制表及工艺过程控制表发出相应的控制信息，其流程图如下：





图 5 袜机过程控制流程图

### 3. 提花控制

该系统实现三色提花，各色提花机构位于针筒的不同位置，现可同时编织 4 种花形。

在接口中为每台袜机设立两个提花寄存器，各色占 8 位，另加 1 位控制位。存放的信息为最后花形信息，其格式如下：



$\alpha = 1$  为提花， $\alpha = 0$  停止提花。

提花信息均按上述格式事先准备好，并存于内存中。提花是由提花控制程序实现，但其开始与结束是由过程控制程序决定。提花阶段中，袜机每隔 8 针发出提花中断，请求主

机给出花形信息，直到结束。

提花控制程序是根据袜机当前状态和所用的花形提供花形信息，其流程图如下：




图 6 袜机提花控制流程图

该系统在织袜过程中还能监视袜机是否正常工作。当袜机出现故障时，如打针、断线，马上产生出错中断信号，计算机响应后进入“出错处理程序”。它马上停止发生故障的袜机，并保护现场，记录故障，然后打印出错误信息，通知操作员。

## 五、键盘命令及其解释程序<sup>[3]</sup>

操作员通过输入键盘命令来实现对生产过程的调度与实时干预。命令的形式为：

命令 = % 命令符 变元表 ↴

命令符是两个字母，变元表是一个或多个变元，也可以没有，变元之间用逗号分开。变元是十进制或八进制数。

现有的命令符是 IN (初始化)、RU (运行)、BE (开始)、CT (继续)、CR (印出产量报表)、PE (暂停)、WM (写入袜型号)、WF (写入花形号)、OP (写入操作员号)、WN (写入数)、RN (读出数)、IF (输入花形)、IS (纳入系统)、OS (退出系统) 等。

操作员在键盘上打入%符，电传输入中断程序建立命令加工单，当获得处理机时，转入键盘解释程序，印出“:”符，操作员接着打入命令内容。然后，命令解释程序对命令进行语法检查和处理。对于错误命令，打印出出错信息并拒绝执行。命令解释程序的流程图如下：




图 7 命令解释程序流程图

## 结 束 语

通过本系统的研制,使我们看到小型计算机实现生产过程的自动化是完全可行的,重  
要的问题是提高系统的可靠性,做好系统的分析与设计,同时要解决好生产过程的数学描  
述。软件的研制应考虑实时系统特殊要求,除设法保证实时性外,还必须注意可靠性,与  
硬件密切配合来保证系统稳定和安全地运行。

## 参 者 文 献

- [ 1 ] Robert R. Korfhage: Discrete Computational Structures, Academic Press (1974).
  - [ 2 ] J. P. Tremblay and R. Manohar: Discrete Mathematical Structures with Applications to Computer Science, McGraw-Hill, (1975).
  - [ 3 ] 张尤腊、仲萃豪、曹东启、金庭湖: 计算机操作系统. 科学出版社,(1979).
  - [ 4 ] W. F. C. Purser and D. M. Jennings: The Design of a Real-time Operating System for a Minicomputer Part I, Software-Practice and Experience, 5, (1975), 2, 147—167.

# REAL-TIME MONITORING SYSTEM FOR HOSIERY KNITTING MACHINES

TANG ZHENG-ZHONG

(Hunan Institute of Computing Technology)

## ABSTRACT

This paper describes the method of the implementation of a real-time monitoring system that is being used to control a group of hosiery knitting machines.

The paper discusses some main problems: mathematical model of sock-producing process, control method of hosiery knitting-machines, monitor and directions on the execution of operating command.